

**УРАЛТЕСТ**

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»

П Р И К А З

«07» июля 2023 г.

№ 168 -од

г. Екатеринбург

Об изменении № 2 к прејскуранту № 4-Р.СИ-23/1

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 Внести с 10.07.2023г. в Прејскурант № 4-Р.СИ-23/1 на ремонт и техническое обслуживание средств измерений ФБУ «УРАЛТЕСТ» следующие изменения:

1.1. В раздел 450000 «Диагностика средств измерений» добавить следующие позиции:

Код позиции	Наименование работ (услуг)	Цена без НДС, руб.	Комментарий
450005	Диагностика газоанализатора	1 836,00	
450006	Диагностика дымомера	1 836,00	
450007	Диагностика измерителя светопропускания автомобильных стекол	1 836,00	
450008	Диагностика анализатора паров этанола	1 836,00	
450009	Диагностика лабораторного анализатора жидкости (рН-метр, кондуктометр, кислородомер)	1 836,00	
450010	Диагностика фотометра, спектрофотометра	1 836,00	
450011	Диагностика флуориметра	1 836,00	
450012	Диагностика рефрактометра, сахариметра, поляриметра	1 836,00	
450013	Диагностика измерителя артериального давления	918,00	
450014	Диагностика оксиметра пульсового	918,00	
450015	Диагностика газосигнализатора (течеискателя)	918,00	

1.2. В раздел 460000 «Настройка средств измерений» добавить следующую позицию:

Код позиции	Наименование работ (услуг)	Цена без НДС, руб.	Комментарий
460001	Настройка аппарата испытания электронной подписью диэлектриков	13 586,00	Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц

Сертификат: 2BB0C511BB6F351D21F2032A014800D3

Владелец: Суханов Юрий Михайлович

Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023

1.3. В раздел 470000 «Техническое обслуживание средств измерений» следующую позицию:

Код позиции	Наименование работ (услуг)	Цена без НДС, руб.	Комментарий
470001	Техническое обслуживание аппарата испытания диэлектриков	13 494,00	Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц. Включает определение величины пробивного напряжения трансформаторного масла генератора высоковольтного. При выявлении признаков старения (значение пробивного напряжения ниже уровня указанного в технической документации), масло может быть заменено силами ФБУ «УРАЛТЕСТ»
470002	Замена трансформаторного масла блока высоковольтного аппарата испытания диэлектриков	13 580,00	Тип СИ: АИД-70М, АИД-70Ц. Включает стоимость трансформаторного масла и определение величины пробивного напряжения с оформлением протокола испытаний

- 2 Ответственность за правильность применения тарифов возложить на начальников отделов 1900, 4400 и 4501.
- 3 Начальникам отделов 1900, 4400 и 4501 ознакомить с данным приказом исполнителей.
- 4 Отделу 1800 внести указанные изменения прейскуранта на сайт ФБУ «УРАЛТЕСТ».
- 5 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка начальника отдела 4400 Астионова Д.Ю. и служебная записка начальника отдела 4501 Недобуха А.А.

Генеральный директор

Ю.М. Суханов

Подготовлено: **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Тимофеева Наталья Сергеевна
Сертификат: 2BD0C511DB6F391D21F2032A014800D3
Начальник ЦЭО
Владелец: Суханов Юрий Михайлович
Тел. (343) 236-30-15 доб. 265
ntimofeeva@uraltest.ru
Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023